

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«16» мая 2025 г., 66250061000218071084

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Асбестовского городского округа,
Малышевского городского округа, городского округа Рефтинский управления надзорной деятельности и
профилактической работы главного управления МЧС России по Свердловской области
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«29» мая 2025 г., 12 час. 00 мин. № 2505/005-66/16-ВО/П

(дата и время составления предписания)

624260 Свердловская обл., г. Асбест, ул. Промышленная, 32

(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «16» мая 2025 г., № 2505/005-66/16-ВО/Р, учетный номер проверки 66250061000218071084.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Козырева Любовь Владимировна – старший дознаватель ОНДиПР Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области (Государственный инспектор Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский по пожарному надзору)

2. Неустров Дмитрий Владимирович – начальник ОНД и ПР Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (главный государственный инспектор Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский по пожарному надзору)

3. Балабанов Михаил Сергеевич – старший инспектор ОНДиПР Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области (Государственный инспектор Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:

соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Свердловская, пгт Малышева, ул Свободы, Строение 15а

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) помещений иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 МАЛЫШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ИНН 6603011839, адрес регистрации юридического лица: 624286, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАЛЫШЕВА, УЛ СВОБОДЫ, СТР. 15А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «26» мая 2025 года, 14 час. 00 мин.

по «26» мая 2025 года, 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по информации контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекте на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение, что является нарушением ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; Раздел 7.6 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение);
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 2, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций
Срок устранения нарушения:
 08.06.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Оборудовать пути эвакуации здания аварийным освещением.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Представление в надзорный орган документов, фото, аудио- и видеозаписей, подтверждающих устранение нарушений требований пожарной безопасности.
2. В холле входной группы, перед дверьми эвакуационного выхода допускается размещение мебели (стол охраны), что является нарушением пп. Б п. 27, п. 28 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 27 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы и лоджии, лестницы в прямых, блокировать люки на балконах и лоджиях квартир.
Срок устранения нарушения:
 08.06.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Исключить сужение путей эвакуации.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Представление в надзорный орган документов, фото, аудио- и видеозаписей, подтверждающих устранение нарушений требований пожарной безопасности.
3. Не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазопроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград в электрошитовой расположенной на первом этаже здания, п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 15 Правил, Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.
Срок устранения нарушения:
 08.06.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:
 Произвести заделку технологических отверстий в противопожарных преградах.
Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
 Представление в надзорный орган документов, фото, аудио- и видеозаписей, подтверждающих устранение нарушений требований пожарной безопасности.
4. На объекте защиты помещения библиотеки, помещения лаборантских кабинетов Химии, Физики, снарядной не отделены от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа (противопожарными дверьми), что является нарушением ст. 4, ст. 59, п. 3, ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.4.20 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», ч. 1, ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ, п. 3.21 СНиП 2.08.02-85, п. 5.14, таб. 1, таб. 2*, п. 7.4 СНиП 21-01-97*
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 14, Статья 59, Пункт 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности

Нарушенное обязательное требование:

Ограничение распространения пожара за пределы очага должно обеспечиваться применением огнепреграждающих устройств в оборудовании.

Срок устранения нарушения:

08.06.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Помещения библиотеки, помещения лаборантских кабинетов Химии, Физики, снарядной отделить от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа (противопожарными дверями)

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Представление в надзорный орган документов, фото, аудио- и видеозаписей, подтверждающих устранение нарушений требований пожарной безопасности.

5. На объекте защиты помещения библиотеки, музея, помещения лаборантских кабинетов Химии, Физики, помещение снарядной не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного и складского назначения, с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны, что является нарушением п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; гл. 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 59, Пункт 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Ограничение распространения пожара за пределы очага должно обеспечиваться применением огнепреграждающих устройств в оборудовании.

Срок устранения нарушения:

08.06.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Произвести расчеты категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного и складского назначения помещений библиотеки, музея, помещения лаборантских кабинетов Химии, Физики, помещения снарядной.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Представление в надзорный орган документов, фото, аудио- и видеозаписей, подтверждающих устранение нарушений требований пожарной безопасности.

6. На путях эвакуации из помещения спортивного зала допускается наличие порогов за пределами дверных проёмов, что является нарушением пп. А п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 147

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 27 Правил, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства.

Срок устранения нарушения:

08.06.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Исключить наличие порогов за пределами дверных проёмов на путях эвакуации.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Представление в надзорный орган документов, фото, аудио- и видеозаписей, подтверждающих устранение нарушений требований пожарной безопасности.

7. План эвакуации, размещённый на 2 этаже здания, не соответствуют требованиям ГОСТ, в части надписей и графических изображений, информация о месте расположения ручного пожарного извещателя не соответствует действительности, что является нарушением п. 9.3.9.12 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия», раздел 6 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля», п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 5 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

О разработке планов эвакуации людей в зданиях или сооружениях (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек и размещение их на видных местах

Срок устранения нарушения:

08.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Внести изменения в имеющиеся планы эвакуации.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Представление в надзорный орган документов, фото, аудио- и видеозаписей, подтверждающих устранение нарушений требований пожарной безопасности.

8. Дверные проёмы перегородок, отделяющих холл входной группы 1 этажа от коридоров здания не оборудованы табличкой «Выход» (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, раздел 5 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил. Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:

08.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Оборудовать пути эвакуации табло "Выход".

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Представление в надзорный орган документов, фото, аудио- и видеозаписей, подтверждающих устранение нарушений требований пожарной безопасности.

9. Лестничные клетки межэтажных переходов, имеющие высоту более 45 см, не оборудованы ограждениями высотой не менее 1,2 м с перилами (высота ограждений составляет 1 метр) (п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479; ст. 53 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Глава 14, Статья 53, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов.

Срок устранения нарушения:

08.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Лестничные клетки и разворотные площадки оборудовать ограждениями высотой не менее 1,2 м. с перилами.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Представление в надзорный орган документов, фото, аудио- и видеозаписей, подтверждающих устранение нарушений требований пожарной безопасности.

10. Не предоставлены сертификаты на материалы стеновых панелей входной группы и гардероба, допускается применение горючих материалов, с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (документы не предоставлены) п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479; ст. 53, ст. 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности к заполнению проемов в строительных конструкциях на объекте, защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них.

Срок устранения нарушения:

08.06.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Исключить применение отделочных материалов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 на путях эвакуации.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Представление в надзорный орган документов, фото, аудио- и видеозаписей, подтверждающих устранение нарушений требований пожарной безопасности.

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решением контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Начальник ОНД и ПР Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (главный государственный инспектор Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский по пожарному надзору)
 Неустроев Дмитрий Владимирович

(должность, фамилия, имя, отчество инспектора (руководителя группы инспекторов))



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

60C0C5631F080BE33B31B7D4B5A5DA10DC
 Владелец: Неустроев Дмитрий Владимирович
 Действителен с 24.02.2025 по 20.05.2026

подпись

Неустроев Дмитрий Владимирович - Начальник ОНД и ПР Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (главный государственный инспектор Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский по пожарному надзору), телефон: 83437772376, e-mail: neustroev-dv@66.mchs.gov

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

директор МАУС СМП № 5 Обл. 6-21 Савинова 29.05.2025г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://kad.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«16» мая 2025 г., 66250061000218071084

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
презвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Асбестовского городского округа,
Мальшевского городского округа, городского округа Рефтинский управления надзорной деятельности и
профилактической работы главного управления МЧС России по Свердловской области
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«29» мая 2025 г., 12 час. 00 мин. № 2505/005-66/16-ВО/А

(дата и время составления акта)

624260 Свердловская обл., г. Асбест, ул. Промышленная, 32

(место составления акта)

Акт профилактического визита обязательного

(обязательный для исполнения)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «16» мая 2025 г., № 2505/005-66/16-ВО/Р, учетный номер проверки 66250061000218071084.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен:

1. Козырева Любовь Владимировна – старший дознаватель ОНДиПР Асбестовского ГО, Мальшевского ГО, ГО Рефтинский УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области (Государственный инспектор Асбестовского ГО, Мальшевского ГО, ГО Рефтинский по пожарному надзору)

2. Неустроев Дмитрий Владимирович – начальник ОНД и ПР Асбестовского ГО, Мальшевского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (главный государственный инспектор Асбестовского ГО, Мальшевского ГО, ГО Рефтинский по пожарному надзору)

3. Батабанов Михаил Сергеевич – старший инспектор ОНДиПР Асбестовского ГО, Мальшевского ГО, ГО Рефтинский УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области (Государственный инспектор Асбестовского ГО, Мальшевского ГО, ГО Рефтинский по пожарному надзору)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителей группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. К проведению профилактического визита были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов соглашения об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдávшего свидетельство об аккредитации)

5. в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведен)

6. Профилактический визит был проведен по адресу (местоположению):

1. обл Свердловская, пгт Мальшева, ул Свободы, Строение 15а

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

7. Контролируемое лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 МАЛЬШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ИНН 6603011839, адрес регистрации юридического лица: 624286, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАЛЬШЕВА, УЛ СВОБОДЫ, СТР. 15А

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальный номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен профилактический визит)

8. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «26» мая 2025 года, 14 час. 00 мин.
по «26» мая 2025 года, 17 час. 00 мин.

(указывается дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.
по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:**1) осмотр**

(указывается фактически совершаемое контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «26» мая 2025 года, 09 час. 00 мин.
по «26» мая 2025 года, 17 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершаемых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

2) истребование документов

(указывается фактически совершаемое контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «26» мая 2025 года, 09 час. 00 мин.
по «26» мая 2025 года, 17 час. 00 мин.

по месту:

(указываются даты и места фактически совершаемых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. - Список арендаторов с договорами аренды (при наличии); - Документы о проведении реконструкции, перепланировки и т.п. (проекты, техническая документация, акты ввода в эксплуатацию в случае проведения реконструкции, перепланировки и т.п.); - Акт рабочей комиссии о приемке оборудования систем автоматической противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара, система автоматического пожаротушения и др. (далее АПЗ) после комплексного (индивидуального) испытания; - Проектную и техническую документацию, связанную с вопросами энергоснабжения, противопожарного водоснабжения, систем автоматической противопожарной защиты; - Договора на плановое техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем АПЗ; - Договор на плановое техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт системы внутреннего противопожарного водопровода; - Последние акты проверок работоспособности систем АПЗ (автоматической пожарной сигнализации, системы пожаротушения, дымоудаления и т.д.), акты проверки внутреннего противопожарного водопровода, акты проверок пожарных насосов и задвижек с электроприводом; - Протоколы периодических испытаний на работоспособность систем противодымной защиты (при наличии данной системы); - Обоснование требуемого уровня пожарной опасности для людей по утвержденным в установленном порядке методикам (если проводилось); - Документы по огнезащитной обработке строительных конструкций и отделочных материалов (акты выполненных работ, сертификаты на применяемые составы, заключение специалиста); - Сертификаты пожарной безопасности на отделочные материалы, применяемые на путях эвакуации (при наличии) или сведения о показателях пожарной опасности материалов, применяемых для отделки стен, полов и потолков на путях эвакуации; - Сертификаты пожарной безопасности на противопожарные двери, люки, окна, ворота и др. (при наличии); - Распорядительный документ, которым определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов систем вентиляции от горючих отходов (при наличии таковых) и копию последнего акта по их очистке; - Протоколы эксплуатационных испытаний наружных металлических лестниц и ограждений на крышах (при наличии); - Приказ о назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность, которые обеспечивают соблюдение требований пожарной безопасности в здании, помещениях и на территории объекта; - Документы, подтверждающие прохождение обучения, по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности; - Журнал регистрации инструктажей по пожарной безопасности; - Инструкцию о мерах пожарной безопасности объекта; - Распорядительные документы, определяющие порядок, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, мерам пожарной безопасности; - Расчет категорий взрывопожарной и пожарной опасности для помещений производственного и складского назначения (при наличии); - Журнал регистрации огнетушителей с паспортами на огнетушители; - При обращении, хранении и реализации на объекте продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности, документы,

подтверждающие соответствие данной продукции обязательным требованиям (техническую документацию на вещества и материалы, содержащую информацию о показателях их пожарной опасности, в том числе паспорта, инструкции по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию, технические условия, технологические регламенты и т.д.).

(устанавливаются рассматриваемые при проведении профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) исходившие в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

11. По результатам профилактического визита установлено:

1. На объекте на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение, что является нарушением ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; Раздел 7.6 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение);
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 2, Глава 19, Статья 82. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Нарушенное обязательное требование:
 Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций
2. В холле входной группы, перед дверьми эвакуационного выхода допускается размещение мебели (стол охраны), что является нарушением пп. Б п. 27, п. 28 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 27 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы и лоджии, лестницы в подъездах, блокировать люки на балконах и лоджиях квартир.
3. Не проведены работы по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград в электрощитовой расположенной на первом этаже здания, п. 15 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 15 Правил, Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.
4. На объекте защиты помещения библиотеки, помещения лаборантских кабинетов Химии, Физики, снарядной не отделены от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа (противопожарными дверями), что является нарушением ст. 4, ст. 59, п. 3, ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.4.20 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», ч. 1, ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ, п. 3.21 СНиП 2.08.02-85, п. 5.14, таб. 1, таб. 2*, п. 7.4 СНиП 21-01-97*
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 14, Статья 59, Пункт 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Нарушенное обязательное требование:
 Ограничение распространения пожара за пределы очага должно обеспечиваться применением огнепреграждающих устройств в оборудовании.
5. На объекте защиты помещения библиотеки, музея, помещения лаборантских кабинетов Химии, Физики, помещение снарядной не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещений производственного и складского назначения, с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны, что является нарушением п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; гл. 5, 7, 8 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 14, Статья 59, Пункт 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Нарушенное обязательное требование:
 Ограничение распространения пожара за пределы очага должно обеспечиваться применением огнепреграждающих устройств в оборудовании.

6. На путях эвакуации из помещения спортивного зала допускается наличие порогов за пределами дверных проёмов, что является нарушением пп. А п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 27 Правил. Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проёмах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства.
7. План эвакуации, размещённый на 2 этаже здания, не соответствует требованиям ГОСТ, в части надписей и графических изображений, информация о месте расположения ручного пожарного извещателя не соответствует действительности, что является нарушением п. 9.3.9.12 ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия», раздел 6 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля», п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 5 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
О разработке планов эвакуации людей в зданиях или сооружениях (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек и размещение их на видных местах
8. Дверные проёмы перегородок, отделяющих холл входной группы 1 этажа от коридоров здания не оборудованы табличкой «Выход» (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, раздел 5 СП 3.13.130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54 Правил. Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.
9. Местные клетки межэтажных переходов, имеющие высоту более 45 см, не оборудованы ограждениями высотой не менее 1,2 м с перилами (высота ограждений составляет 1 метр) (п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479; ст. 53 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.5 СП 1.13.130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.3.4 СП 1.13.130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»)
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 2, Глава 14, Статья 53, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов.
10. Не предоставлены сертификаты на материалы стеновых панелей входной группы и гардероба, допускается применение горючих материалов, с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (документы не предоставлены) п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479; ст. 53, ст. 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
В случае установления требований пожарной безопасности к заполнению проёмов в строительных конструкциях на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности применённых строительных конструкций заполнения проёмов в них.

(указывается в акте по результатам проведения профилактического визита: 1) выделены нарушения обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита; 2) выделены нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которые установлено нарушение обязательных требований), сведения, изложенные документально нарушением обязательного требования, о несоблюдении (верификации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Документы не прилагаются

(указывается протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытаний, экспертные заключения), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

13. Способ проведения профилактического визита:

Профилактический визит в форме профилактической беседы инспектором по месту осуществления деятельности контролируемого лица

(указывается способ проведения профилактического визита)

Начальник ОНД и ПР Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (главный государственный инспектор Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский по пожарному надзору) Неустроев Дмитрий Владимирович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

00C0C5631F080BE33B31B7D4B5A5DA10DC
Владелец: Неустроев Дмитрий Владимирович
Действителен с 24.02.2023 по 20.05.2026

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего профилактический визит)

подпись

Неустроев Дмитрий Владимирович - Начальник ОНД и ПР Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (главный государственный инспектор Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский по пожарному надзору), телефон: 83437772376, e-mail: neustroev-dv@66.mchs.gov

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом профилактического визита (дата и время ознакомления):

29.05.2025 директор МЧС Свердловской области В.И. Савиных

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

